

Pollution de la rivière Labono par les activités d'orpaillage artisanal

Région Lumumba - République Démocratique du Congo




Image de fond: Google satellite
Sites d'orpaillage: relevés de terrain par ACE, novembre 2015
Echantillonnage et analyses de l'eau réalisés par ACE, novembre 2015
Photographies: web

Système de coordonnées: WGS 84 EPSG: 4326

Note: la plupart des données représentées sur cette carte sont fictives

Auteur: ACE

Date de la carte:
1er décembre 2015

